



Uffici Amm.vi e Sede Legale:
Via Giovanni da Palestrina, 63 - 63900 Fermo
Tel.: 0734 229400 - Fax: 0734 229004
E-mail: info@steat.it
Pec: segreteria@pec.steat.it - Web: www.steat.it



Fermo, 3 Febbraio 2020

Prot. n. 151/6-F

Oggetto: Utilizzo obliterate.

AL PERSONALE VIAGGIANTE

LORO SEDI

Alcuni Operatori di Esercizio chiedono la sostituzione della obliterate senza specificare la tipologia del malfunzionamento e prima ancora che venga effettuata una verifica in officina. In alcuni casi, la obliterate sostituita si è rivelata perfettamente funzionante e ciò ha comportato, inutilmente, perdite di tempo e costi a carico della società.

Con la presente si informa che è stato disposto al personale di officina di effettuare verifiche alle obliterate prima di sostituirle e disporle per la riparazione.

Si dispone altresì al Personale in indirizzo che, in caso di malfunzionamento della obliterate, dovrà limitarsi ad effettuare una segnalazione di guasto specificando la tipologia del malfunzionamento.

Il Direttore di Esercizio
Rag. Giuseppe Rutolini